

СТАНДАРТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Многопозиционные переключатели с нулевым положением (0-1-2...)

Таблица 28

Коммутационная программа	Номер схемы
Многопозиционные переключатели с нулевым положением(0-1-2..)	
1-полюсные	2 - позиций
	3 - позиции
	4 - позиции
	5 - позиций
	6 - позиций
	7 - позиций
	8 - позиций
	9 - позиций
	10 - позиций
	11 - позиций
2-полюсные	2 - позиций
	3 - позиции
	4 - позиции
	5 - позиций
	6 - позиций
	7 - позиций
	8 - позиций
	9 - позиций
	10 - позиций
	11 - позиций
3-полюсные	2 - позиций
	3 - позиции
	4 - позиции
	5 - позиций
	6 - позиций
	7 - позиций
4-полюсные	2 - позиций
	3 - позиции
	4 - позиции
	5 - позиций
5-полюсные	2 - позиций
	3 - позиции
	4 - позиции
6-полюсные	2 - позиций
	3 - позиции
	4 - позиции
7-полюсные	2 - позиций
	3 - позиции
8-полюсные	2 - позиций
	3 - позиции

